

关于垃圾填埋场渗滤液处理厂生产情况的报告

市住房与城乡建设局:

因调节库施工、渗滤液处理厂的进水直接从垃圾填埋区引进，由于缺少调节库的缓冲调节作用，渗滤液的 COD、氨氮等指标大幅度升高，现有工艺已无法满足生产要求，我司已于 5 月 13 日停止向外排放被处理的渗滤液，待调整好生产工艺且能确保出厂水水质达标后，才恢复生产。

特此报告

乐昌市龙利垃圾处理有限公司

