



广东省韶关生态环境监测中心站

监测报告

(韶)环境监测(气)字(2021)第049号

项目名称: 废气排放状况监测

受检单位: 南雄市升阳升清洁服务有限公司

监测类别: 专项监测


报告日期: 2021年12月30日

广东省韶关生态环境监测中心站

(检验检测专用章)



报告编制说明

1. 本报告只适用于监测目的范围。
2. 本报告只对来样或自采样负监测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告编写者、审核人、签发人签字无效，无本站检验检测专用章、骑缝章无效，无  章或 CNAS 章无效。
4. 未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

本站通讯资料：

联系地址：韶关市新华南路 22 号

邮政编码：512026

联系电话：(0751) 8611738

传 真：(0751) 8611738

一、监测目的

根据《中华人民共和国环境保护法》《广东省环境保护厅转发环境保护部办公厅关于印发〈重点排污单位名录管理规定(试行)〉的通知》(粤环办函(2017)324号)的要求,广东省韶关生态环境监测中心站对南雄升阳升清洁服务有限公司废气排放状况进行监测。

二、监测情况

受检单位:南雄升阳升清洁服务有限公司

监测位置:详见结果表

工 况:设计总容量250万立方米,已填埋130万立方米,监测当日预计进场垃圾量230吨,污水设计处理量每日200吨,现实际每天处理量120吨左右。

采样时间:2021年12月23日

采样人员:陈俊、侯振南、曾凯

样品类型:废气

分析时间:2021年12月27日

分析人员:张力、李华、罗清莉、严伟君、袁婉娇、黄阳晓、曾凯、陈文麟

气象要素:

时间	天气状况	风向	风速(m/s)
2021.12.23	晴	西北	0.8

三、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

项目	监测方法依据	监测仪器	检出限
甲烷	HJ 38-2017	塞里安456C气相色谱仪	0.00001%
臭气浓度(无量纲)	GB/T 14675-1993	—	10



四、监测结果

表 1.

填埋工作面甲烷监测结果

监测位置 分析项目	填埋工作面 10 1223-12	填埋工作面 2 1223-13	填埋工作面 3 1223-14
甲烷 (%)	0.00419	0.00055	0.00095

表 2.

监测位置	样品编号	甲烷 (%)
甲烷导气管 1	1223-1	3.66
甲烷导气管 3	1223-2	0.00992
甲烷导气管 5	1223-3	0.00782
甲烷导气管 7	1223-4	0.00837
甲烷导气管 9	1223-5	0.00949
甲烷导气管 12	1223-6	0.924
甲烷导气管 15	1223-7	1.26
甲烷导气管 17	1223-8	0.559
甲烷导气管 19	1223-9	0.00067
甲烷导气管 23	1223-10	4.72
甲烷导气管 25	1223-11	2.80
备注:	—	


表 3.

无组织监测结果

采样位置及编号	臭气浓度监测结果 (无量纲)	
上风向	1223-20	≤10
下风向 1#	1223-26	18
下风向 2#	1223-28	17
下风向 3#	1223-38	15
执行标准	—	20
达标与否	—	达标
备注	1、执行《恶臭污染物排放标准》(14554-93) 4.2.1 表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准: 臭气浓度: 20;	

五、测点分布示意图:

- 甲烷导气管
- △—填埋区无组织甲烷监测点位
- ▲—厂界无组织监测点



报告编写: 顾微

审核: 邱江

▲下风向 2



签发: (黄向峰) *[Signature]*
 签发日期: 2021 年 12 月 31 日
 广东省韶关生态环境监测中心站 (检验检测专用章)