

韶关市自然资源局

韶关市自然资源局 2022 年度测绘质量监督管理“双随机一公开”检查结果的通报

各县（市、区）自然资源局，各有关单位：

根据《中华人民共和国测绘法》《广东省测绘条例》《广东省行政检查办法》《测绘资质管理办法》《测绘资质分类分级标准》《测绘地理信息质量管理办法》等规定和省厅部署，我局组织开展了 2022 年度测绘质量监督管理“双随机一公开”检查工作。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

此次监督检查，我局组织对我市 16 家乙级测绘资质单位的测绘成果质量情况、测绘资质条件符合性情况、测绘安全生产情况等进行综合检查，并抽查了 2 家外市来韶测绘资质单位的测绘项目和安全生产情况。

从检查结果看，被检查测绘单位的测绘成果质量总体较好，未发现测绘成果质量存在批不合格情况。在测绘资质条件符合性情况方面，发现 3 家单位将档案室挪作他用，没有专门独立使用的档案室；4 家单位的档案室设施需进一步完善；5 家单位的仪

器检定证书过期或检定等级不符合要求；3家单位专业技术人员信息变更后未在规定时间内在全国测绘资质管理信息系统及时更新有关信息；1家单位营业执照住所变更至广州市，相关人员及设备已搬迁至广州。在测绘安全生产情况方面，未发现18家测绘资质单位存在测绘安全生产重大风险隐患，但有部分测绘单位安全生产制度未能落实到位，需继续加强；1家市外来韶单位工作和住宿场所均在同一栋民居中，在检查中发现住宿区存在一个排插有多个充电器或电器连接的情况，住宿区无灭火器，存在消防隐患。

二、问题处理

现对相关检查结果予以公示公开（见附件），请存在问题的测绘资质单位根据各自存在的问题进行整改，并将整改情况报告在本通报公布之日起15天内报韶关市自然资源局测绘与地理信息管理科。我局将对后续整改情况进行跟踪检查。

附件：韶关市自然资源局2022年度测绘质量监督管理“双随机一公开”检查结果汇总表

