



# 绍兴市环境监测中心站

## 监 测 报 告

(韶)环境监测(气)字(2017)第031号

项目名称: 废气排放状况监测

委托单位: 绍兴市花拉寨生活垃圾卫生填埋场

监测类别: 监督性监测

报告日期: 2017年5月26日



绍兴市环境监测中心站 (业务专用章)



### 一、监测目的

韶关市环境监测中心站对韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场无组织废气排放状况进行监督性监测。

### 二、监测情况

单位名称：韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场

监测位置：详见结果表

工 况：日处理量 550 吨，设计能力处理量 700~800 吨。

采样时间：2017 年 5 月 18 日

采样人员：黄亮、刘锐、曾思明、邓伟韬

样品类型：无组织废气

气象要素：

时间	天气状况	气温(℃)	气压(hpa)	风向	风速(m/s)
2017.05.18	晴	21	1012	北	1.2

分析时间：2017 年 5 月 18 日

分析人员：黄阳晓、张力、张奇、陈文麟、陈唯炜、陈俊、李娜、丁炜炜

### 三、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

项目	监测方法依据	监测仪器	检出限
甲烷	《空气和废气监测分析方法》第四版	GC9800 气相色谱仪	0.00003%
臭气浓度(无量纲)	GB/T 14675-1993	—	10


### 四、监测结果

监测位置 分析项目	臭气方位东边界	臭气方位南边界	臭气方位西边界	臭气方位北边界
臭气浓度(无量纲)	24	22	23	18
标准值(mg/m <sup>3</sup> )	30	30	30	30
达标情况	达标	达标	达标	达标

监测位置 分析项目	填埋场工作面(1)	填埋场工作面(2)	填埋场工作面(3)
甲烷(%)	0.00211	0.00042	0.00077
标准值(%)	0.1	0.1	0.1
达标情况	达标	达标	达标

### 五、测点分布示意图：

- 臭气浓度采样点
- 甲烷采样点



以下空白。  
 报告编写：顾微 审核：康

签发：(站长)  
 签发日期：2017年5月26日  
 韶关市环境监测中心站(业务专用章)

