




绍兴市环境监测中心站

监测报告

(绍)环境监测(气)字(2018)第018号

项目名称: 废气排放状况监测

委托单位: 乐昌市生活垃圾卫生填埋场

监测类别: 监督性监测

报告日期: 2018年03月12日

绍兴市环境监测中心站 (业务专用章)



报告编制说明

1. 本报告只适用于监测目的范围。
2. 本报告只对来样或自采样负监测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告编写者、审核人、签发人签字无效，无本站业务专用章、骑缝章无效，无  章或 CNAS 章无效。
4. 未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

本站通讯资料：

联系地址：韶关市新华南路 22 号

邮政编码：512026

联系电话：(0751) 8611738

传 真：(0751) 8611738

一、监测目的

韶关市环境监测中心站对乐昌市生活垃圾卫生填埋场无组织废气排放状况进行监督性监测。

二、监测情况

单位名称: 乐昌市生活垃圾卫生填埋场

监测位置: 详见结果表

工 况: 今日运行正常, 今日处理量 200 吨 (垃圾) 渗滤液 120 立方。

采样时间: 2018 年 3 月 12 日

采样人员: 侯张明、陈俊

样品类型: 无组织废气

气象要素:

时间	天气状况	气温 (°C)	气压 (hpa)	风向	风速 (m/s)
2018. 3. 12	晴	23	1009	东风	1.6

分析时间: 2018 年 03 月 12 日

分析人员: 黄阳晓、张力、张奇、陈文麟、陈唯炜、陈俊、丁炜炜

三、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

项目	监测方法依据	监测仪器	检出限
甲烷	《空气和废气监测分析方法》第四版	GC9800 气相色谱仪	0.00003%
臭气浓度 (无量纲)	GB/T 14675-1993	—	10

四、监测结果

监测位置 分析项目	导气管 1#	导气管 2#	导气管 3#
甲烷 (%)	0.00466	0.00461	0.00254
标准值 (%)	5	5	5
达标情况	达标	达标	达标

监测位置	填埋场上风向		填埋场下风向(1)		填埋场下风向(2)		填埋场下风向(3)	
分析项目	甲烷 (%)	臭气浓度	甲烷 (%)	臭气浓度	甲烷 (%)	臭气浓度	甲烷 (%)	臭气浓度
监测结果	0.00024	<10	0.00031	15	0.00032	19	0.00057	13
标准值	0.1	30	0.1	30	0.1	30	0.1	30
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

五、测点分布示意图:


▲—采样点 (甲烷)

●—采样点 (臭气浓度)

●下风向 1#

●下风向 2#

●下风向 3#



N

以下空白。

报告编写: 顾微

审核: 陈俊

签发: 郭河

签发日期: 2018 年 3 月 12 日

韶关市环境监测中心站 (业务专用章)

