

# 韶关市国家重点监控企业重金属污染源 监督性监测年报 (2018年)

根据广东省环境保护厅【关于印发《2018年广东省生态环境监测工作要点》和《2018年广东省生态环境监测方案》的通知】（粤环〔2018〕17号）中关于污染源监测工作的要求，2018年韶关市环境监测中心站按计划对国家重点监控企业重金属污染源开展监督性监测。

按照广东省环境保护厅办公室【关于公布《广东省2017年国家重点监控企业名单》的通知】（粤环办〔2017〕39号）要求，韶关市共有10家重金属企业国家重点监控企业，我站按照《韶关市2018年重点排污单位监督性监测计划》对其废水、废气及无组织排放进行重金属监督性监测。

## 一、韶关市国家重点监控企业废水重金属监测情况

2018年韶关市国家重点监控企业重金属监督性监测（废水）达标统计见附表1，10家重金属重点监控企业中，全年其他原因停产3家（即乐昌市铅锌矿业有限责任公司、韶关市焕然矿业有限公司、仁化县银海有色金属综合回收有限公司）；不具备监测条件2家（即仁化县兴达有色冶化有限公司、中金岭南有色金属股份





有限公司韶关冶炼厂); 上报企业 5 家, 达标率为 100%。

## 二、韶关市国家重金属重点监控企业废气重金属监测情况

2018 年韶关市国家重金属重点监控企业重金属监督性监测(集中式工艺废气与无组织废气) 达标统计见附表 2。

### 1、集中式工艺废气重金属监测情况

10 家重金属重点监控企业中, 全年其他原因停产 3 家(即乐昌市铅锌矿业有限责任公司、韶关市焕然矿业有限公司、仁化县银海有色金属综合回收有限公司), 下半年停产 1 家(即仁化县兴达有色冶化有限公司); 不具备监测条件 2 家(即广东省大宝山矿业有限公司、翁源红岭矿业有限公司); 上报企业 5 家, 达标率为 100%。

### 2、无组织废气重金属监测情况

10 家重金属重点监控企业中, 全年其他原因停产 3 家(即乐昌市铅锌矿业有限责任公司、韶关市焕然矿业有限公司、仁化县银海有色金属综合回收有限公司), 下半年停产 1 家(即仁化县兴达有色冶化有限公司); 不具备监测条件 1 家(即广东省大宝山矿业有限公司); 上报企业 6 家, 达标率为 100%。





附表 2 韶关市重金属监督性监测（集中式工艺废气与无组织废气）达标统计  
(2018 年)

编号	监控级别	区县	企业名称	应开展监督性监测次数	实际开展监督性监测次数	达标率 (%)	备注
1	国控	乐昌市	乐昌市铅锌矿业有限责任公司	—	—	—	2018 年全年其他原因停产
2	国控	曲江区	韶关市焕然矿业有限公司	—	—	—	2018 年全年其他原因停产
3	国控	曲江区	广东省大宝山矿业公司	—	—	—	无集中式废气排放 无组织废气不具备监测条件：矿山面积大，厂界无法定义
4	国控	仁化县	仁化县兴达有色冶化有限公司	2	1	100	2018 年下半年其他原因停产
5	国控	仁化县	中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	2	3	100	
6	国控	仁化县	中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	2	2	100	
7	国控	仁化县	仁化县银海有色金属综合回收有限公司	—	—	—	2018 年全年其他原因停产
8	国控	翁源县	翁源红岭矿业公司	2	3	100	无集中式废气排放
9	国控	浈江区	中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	2	2	100	
10	国控	翁源县	翁源县志诚五金电镀有限公司	2	3	100	





附表 1 韶关市重金属监督性监测（废水）达标统计  
(2018 年)

编号	监控级别	区县	企业名称	应开展监督性监测次数	实际开展监督性监测次数	达标率 (%)	备注
1	国控	乐昌市	乐昌市铅锌矿业有限责任公司	—	—	—	2018 年全年其他原因停产
2	国控	曲江區	韶关市焕然矿业有限公司	—	—	—	2018 年全年其他原因停产
3	国控	曲江區	广东省大宝山矿业有限公司	2	2	100	
4	国控	仁化县	仁化县兴达有色冶化有限公司	—	—	—	不具备监测条件：废水不外排， 2018 年下半年其他原因停产
5	国控	仁化县	中金岭南有色金属股份公司凡口铅锌矿	2	3	100	
6	国控	仁化县	中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	2	2	100	
7	国控	仁化县	仁化县银海有色金属综合回收有限公司 (仁化县银海有色金属渣业集团有限公司)	—	—	—	2018 年全年其他原因停产
8	国控	翁源县	翁源红岭矿业有限公司	2	3	100	
9	国控	浈江区	中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	—	—	—	不具备监测条件：废水不外排
10	国控	翁源县	翁源县志诚五金电镀有限公司	2	3	100	

